

■寒熱繰返しB試験 5回実施 ※80度2時間→マイナス20℃2時間を10回実施した写真

試験体 ロシア白樺耐水合板9mmと12mm

塗装品-1 9mm NA-6+HB21BN	塗装品-2 12mm NA-6+HB21BN
塗装品-3 9mm NA-6+MOKUTO	塗装品-4 12mm NA-6+MOKUTO
塗装品-5 9mm オスモフロアクリアー	塗装品-6 12mm オスモフロア
塗装品-7 9mm ウレタン	塗装品-8 12mm ウレタン
塗装品-9 9mm NA-6	塗装品-10 12mm NA-6

塗装品-7 9mm ウレタン（3分ツヤ）は3回目に割れが生じた。それ以外は多少ざらついた程度で色の変化などはありませんでした。

